

Рисунок 10. Схема совместного подключения ГУ-4.Р и ЭКУ-4.1МЛ




Рисунок 11. Схема совместного подключения ГУ-4.3 и ГУ-4.Р для управления 10-ю моторами

3. Учет падения напряжения на проводах
- В случае превышения суммарной мощности электроприводов 1,5–2 кВт разделить электроприводы на несколько групп по питанию.
 - Подключить питающую сеть в каждой группе отдельным кабелем (с поперечным сечением жилы не менее 1,5–2,5 мм²), как показано на рис. 12.





Рисунок 12. Разделение на две группы по питанию

3.1. Подключение к разноименным «фазам» питающей сети

При большой суммарной мощности электроприводов нагрузку следует распределить между тремя «фазами». Такое подключение снижает пиковую нагрузку на одну «фазу», позволит избежать «перекоса фаз».

- Разделить все моторы на группы с суммарной мощностью 1,5 кВт.
- Подключить образованные группы к разным «фазам» (см. рис. 13).



4 Правила хранения

Устройство хранить в упаковке в закрытых сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 0 до +25 °C, относительной влажности воздуха не более 80 %, при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

5 Утилизация

По окончании срока службы устройство подлежит утилизации. Изделие не представляет опасности для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды. Устройство не содержит цветных металлов и драгоценных металлов.

6 Гарантийные обязательства

Гарантия - 24 месяца с даты продажи, указанной на инструкции, при соблюдении требований эксплуатации, монтажа, а также при надлежащих транспортировке и хранении. Настоящая инструкция является гарантийным талоном. Рекламационное устройство без гарантиного талона не принимается.

Устройство соответствует техническим условиям ТУ РБ 14600442.001-97.

Технические характеристики устройства могут изменяться производителем без уведомления.

7 Состав изделия и комплект поставки

Групповое управление без блокировки на 4 электропривода ГУ-4.Р 1шт.

Руководство по эксплуатации 1экз.

Упаковка индивидуальная 1шт.

8 Сведения о приемке

Штамп ОТК

Подпись

Контролер ОТК

Дата

_____ 200

Представительство в Беларусь: ООО «Скетч»

Беларусь, 220013, г. Минск, ул. 2-я Шестая линия, д. 11, подъезд 5, оф. 32, тел./факс: (+375 17) 345-57-17, marketing@sketch.by, www.sketch.by

Представительство в Российской Федерации: ООО «СкетчНероГрупп»


Россия, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 15 а, тел./факс: (+7 495) 430-79-60, (+7 495) 735-64-47, (+7 495) 735-66-58, info@nerosk.ru, www.sketchltd.ru

Представительство в Украине: ООО «Неро-Украина»

Украина, 03680, г. Киев, пр. 40-летия Октября, д. 98/2, подъезд 5, к. 65, тел./факс: (+38 044) 502-53-30, (+38 044) 205-97-09, kiev@sketch.by, www.sketchltd.ru

S/n:

Дата:



универсального устройства управления, радиоуправления или Nero 8013L, Nero 8014, Nero II 8413-50, Nero II 8713-50, кодового устройства ЭКУ-4.1 М, ЭКУ-4.1 МЛ.

1. Особенности

- Возможность объединять ГУ-4.Р между собой в группы для управления 8-ю, 12-ю и более электроприводами;
- Небольшие габаритные размеры.

1.3. Технические характеристики

Номинальное питание, В / Гц ~230 (+10 %, -15 %) / 50

Максимально допустимый коммутируемый ток, А 5 (cosφ = 1), 2 (cosφ = 0,5)

2.4. Подключение устройства к сети ~230 В

- Подключить к контакту 1 устройства «нейтраль» питающей сети ~230 В.
- Подключить к контакту 2 устройства «фазу» питающей сети ~230 В.

2.5. Подключение электропривода к устройству

- Подключите синие (голубые) провода электроприводов («нейтраль») к «нейтрали» питающей сети с помощью клеммных соединителей (см. рис. 1).
- Подключите коричневые и черные провода электроприводов (направления) к контактам 10, 11, 12, 13 и 6, 7, 8, 9 устройства (см. рис. 1).
- Подключите жестко-зеленые провода электроприводов (защитное заземление) к проводу заземления сети с помощью клеммных соединителей (см. рис. 1).

Внимание! Не подключать жестко-зеленый провод электропривода (защитное заземление) к «нейтрали» питающей сети.

2.6. Подключение управляющего прибора

- Подключить контакт управляющего устройства, отвечающий за направление «ВВЕРХ», к контакту 4 ГУ-4.Р.
- Подключить контакт управляющего устройства, отвечающий за направление «ВНИЗ», к контакту 5 ГУ-4.Р.

Внимание!

- Не подключать выключатель к ГУ-4.Р!¹
- Управление каждой роллетой в отдельности невозможно!
- Не подключать выключатели непосредственно к электроприводу параллельно групповому управлению!
- Не соединять контакт 3 ГУ-4.Р с контактом 3 Р-5.7М и Р-5.5; контактом 6 Р-5.7МЛ, Intro 8034, Intro II 8513 UP, Radio 8113 UP, Nero 8013 UP, Nero II 8413 UP; контактами 3 и 6 Р-5.6; контактом.




Рисунок 2. Схема подключения ГУ-4.Р и Р-5.7М




Рисунок 3. Схема подключения Р-5.7МЛ, Intro 8034, Intro II 8513 UP, Radio 8113 UP, Nero 8013 UP, Nero II 8413 UP к ГУ-4.Р




Рисунок 4. Подключение к ГУ-4.Р Radio 8113-50, Intro II 8513-50, Nero II 8413-50, Nero II 8713-50




Рисунок 5. Схема подключения Radio 8113 IP65 к ГУ-4.Р




Рисунок 6. Схема подключения Р-5.5 к ГУ-4.Р




Рисунок 7. Схема подключения Nero 8013L и Nero 8014 к ГУ-4.Р




Рисунок 8. Схема подключения YC-2.15M к ГУ-4.Р




Рисунок 9. Схема совместного подключения ГУ-4.Р и ЭКУ-4.1М

¹ Прибор не имеет встроенной защиты от включения противоположного направления: в устройстве нет задержки при включении реверса, поэтому ГУ-4.Р нельзя применять с выключателями.